

4371-32

 Nu-Calgon



Protéger les cloisons sèches, le bois et le câblage pendant le soudage ou le brasage

Non toxique/non corrosif

Refroidit les surfaces chauffées

À usage professionnel uniquement.
Garder hors de portée des enfants.

Poids net 32 fl oz (1 quart) (946 ml)

Thermo-Trap® est la référence en matière de protection thermique

La formule unique du gel Thermo-Trap forme une barrière protectrice contre les flammes nues et la chaleur générées lors des opérations de soudage et de brasage. Le gel agit comme un bouclier qui empêche les surfaces de fondre ou de brûler. Une fois l'opération terminée, le gel restant s'essuie facilement et ne laisse aucun résidu ni aucune tache.

Utiliser le gel Thermo-Trap pour:

- Protéger les cloisons sèches, le bois et les câbles électriques des flammes nues.
- Protéger les surfaces proches contre la surchauffe ou tout dommage avant de procéder au soudage, au brasage fort ou au brasage tendre.
- Refroidir les surfaces chauffées.
- Éviter tout risque d'incendie dans les zones voisines lors de travaux de soudage, de brasage fort ou de brasage tendre.

INSTRUCTIONS:

À usage de professionnels en CVCR uniquement.



Pulvériser le gel Thermo-Trap sur les surfaces à protéger des flammes nues avant de procéder au soudage ou au brasage.

100%

S'assurer que le gel Thermo-Trap recouvre entièrement la surface ou la zone à protéger contre les flammes nues.



Braser ou souder.



Une fois le travail terminé, il suffit de rincer le gel Thermo-Trap à l'eau claire ou de l'essuyer avec un chiffon humide.

ATTENTION:

Plus la durée de présence d'une flamme est longue, plus la couche de gel doit être épaisse. La quantité nécessaire peut varier en fonction de la température de l'appareil de soudure et de la durée d'exposition à la chaleur. Trop de Thermo-Trap ne fait pas de mal, mais pas assez peut causer des dégâts. Même si le gel Thermo-Trap est non toxique et contient de l'eau, des tensioactifs inoffensifs et des agents à base inorganique, son utilisation prolongée peut entraîner une sécheresse cutanée et provoquer des irritations aux yeux s'il est pulvérisé directement dans ceux-ci. **GEL:** Il est recommandé de ne pas laisser le produit geler. Cependant, il est stable à la congélation et au dégel. Une fois décongelé, il paraît moins visqueux, mais sa protection thermique n'est pas affectée.

PRÉVENTION: Respecter les bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

RÉPONSE: Se laver les mains après manipulation.

STOCKAGE: Stocker à l'écart des matières incompatibles.


MISE AU REBUT: Éliminer les déchets et les résidus conformément aux exigences des autorités locales.

MADE IN THE
USA
WITH GLOBALLY
SOURCED MATERIALS

SCAN TO



LEARN MORE



Nu-Calgon
2611 Schuetz Rd.
St. Louis, MO 63043, États-Unis
Service client: +1-800-554-5499
Urgence chimique: +1-800-424-9300
www.nucalgon.com
(1225) Calgon est un nom commercial
sous licence.